

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	
	日野	H 20.3	BDG - FD7JGWA-11099		バキュームダンパー	

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法 (mm)			(株)中京自動車
なにわ 自家用	切れ	91,200	km	2,620	L	W	H (門)		
	抹消	知年月	一体別体	kg					

エンジン状態	A (B) C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	A	馬力	220	ps	TM	6	速	3	ペダル
--------	---------	----	----------	------	---	----	-----	----	----	---	---	---	-----

ミッション・デフ (異音、油漏)	異常無し	キャブ廻り	リサイクル料	10,810	円
フレーム関係 (錆、車体番号等)	異常無し	ベット	(有) 無	ヘッドランプ	HID (ハロゲン)

上物メーカー名年式,型式及状態等	兼松エンジニアリング	汚れ	小 中 (多)	補ブレーキ	1	段	
型式 MP-04BVP 製造番号 0711020	シート破	有 (無)	特記、重点確認、他				
動力 32kW 風量 20m³/min 圧力 -96kPa レシーバー 3.0m³	ETC	(有) 無	ブローア-新品ASSY交換				
アワーメーター 2241.2h	ラジオ	(良) 不良	リアハッチ新品ASSY交換				
	バックモタ	有 (無)	アルミホイール				
		カラ- 白黒	エアコンスイッチ反応 (悪)				
		電格ミラ	(有) 無	助手席物入れ破損			

F ガラス		
要交換	良好	(飛石有)
点キズ数箇所		
記録簿	(有)	無
H22年~H28年		
取説	有	(無)
メンテノート	(有)	無
PMマフラ	有	(無)
証明書	有	(無)
燃料タンク		
100ℓ		

サイドバンパー 段 (2) マーカ- 対(3)

マ-カ- ランブ 不灯火

テ-ルランブ

リアフェンダ- 曲がり

水タンク乗せ

内側へこみ

レンズ割れ

さび

リアバンパー

内側へこみ

フェンダ-割れ

スペ-サ-さび

タイヤ0~10、欠、で記載			
	6	8	
	5	5	6
F	225/80R 17.5		
R	"		
サイズ	"		
タイヤ	ミックス		スペア
パタン			欠