

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	
	日野	H 20.3	BDG - FD7JGWA-11099		吸引車	

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法 (mm)			(株)中京自動車
なにわ 自家用	切れ 抹消	91,200	km	2,620	kg	L	W	H (門)	

エンジン状態	A (B) C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	A	馬力	220	ps	TM	6	速	3	ペダル
--------	---------	----	----------	------	---	----	-----	----	----	---	---	---	-----

ミッション・デフ (異音、油漏)	異常無し	キャブ廻り	リサイクル料	10,810	円
フレーム関係 (錆、車体番号等)	異常無し	ベット	(有) 無	ヘッドランプ	HID (ハロゲン)

上物メーカー名年式,型式及状態等	兼松エンジニアリング	汚れ	小 中 (多)	補ブレーキ	1	段
型式 MP-04BVP 製造番号 0711020	動力 32kW 風量 20m³/min 圧力 -96kPa レシーバー 3.0m³	シート破	有 (無)	ETC	(有) 無	特記、重点確認、他
アワーメーター 2241.2h		ラジオ	(良) 不良	リアハッチ	新品ASSY交換	アルミホイール
		バックモタ	有 (無)	エアコン	スイッチ反応 (悪)	助手席物入れ破損
		電格ミラ	(有) 無	カラー	白黒	

F ガラス	要交換	良好	(飛石有)
点キズ数箇所	記録簿	(有)	無
H22年~H28年	取説	有	(無)
燃料タンク	メンテノート	(有)	無
100ℓ	PMマフラ	有	(無)
	証明書	有	(無)

サイドバンパー 段 ( 2 ) マーカー 対 ( 3 )

マーカーランプ  
不灯火

テールランプ  
レンズ割れ

リアバンパー  
スペーサーさび

リアフェンダー  
曲がり

水タンク乗せ

内側へこみ

さび

内側へこみ

フェンダー割れ

タイヤ0~10、欠、で記載	6	8		
	5	5	6	6
F	225/80R 17.5			
R	"			
タイヤパターン	ミックス	スペア欠		