

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	
	日野	H 25/3	QKG - FS1EPBA-10371		アームロール	

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法 (mm)			(株)中京自動車
名古屋 事業用	予備検査 R4.8.12	切れ 抹消	555,800	km	10,900	L	W	H (門)	

エンジン状態	A (B) C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	A	馬力	380	ps	TM	7	速	3	ペダル
--------	---------	----	----------	------	---	----	-----	----	----	---	---	---	-----

ミッション・デフ (異音、油漏)	異常なし	キャブ廻り	リサイクル料	12,870	円
フレーム関係 (錆、車体番号等)	異常なし	ベット	(有) 無	ヘッドランプ	(HID) ハロゲン

上物メーカー名年式,型式及状態等	新明和	汚れ	(小) 中 多	補ブレーキ	2 段
------------------	-----	----	---------	-------	-----

新明和	シート破	有 (無)	特記、重点確認、他
CCA1012-23 F2204502487	ETC	(有) 無	永久磁石式リターダ付
新品載せ換え	ラジオ	(良) 不良	エア漏れ有
	バックモニタ	(有) 無	キャブ内部品取外し穴有
		(カラ) 白黒	
	電格ミラ	(有) 無	

Fガラス		
要交換	良好	(飛石有)
ヒビ4ヶ所		
記録簿	(有)	無
H31 R2		
予備検査分		
取説	(有)	無
メンテノート	(有)	無
PMマフラ	有	(無)
証明書	有	(無)
燃料タンク		
290L		

サイドバンパー 段(4)

飛石傷

ドア内塗装剥

Rバンパー曲

バッテリーカバー欠

エンドキャップ欠・傷・割

ステップカバー傷

タイヤ0~10、欠、で記載			
	5	7	
4	5	4	3
4	4	4	4
F	11R22.5 16PR		
サイズ			
R	11R22.5 14PR		
サイズ			
タイヤ	ミックス		スペア
パタン			8