| | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 日野 | R 2/2 | 2KG - FC2ABA-117823 | クレーン付 | |

| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | | 走行距離 | | 積載量 | 荷台寸法（mm） | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘南<br>自家用 | | 切れ<br>抹消 | 1,200 km<br>ﾀｺ年月 | 一体<br>別体 | 2,550 kg | L<br>5,560 | W<br>2,130 | H (門)<br>400 | ㈱中京自動車 |

| エンジン状態 | AC | ﾌﾞﾚｰｷ | 馬力 | TM | ペダル |
|---|---|---|---|---|---|
| (A) B C | (良) 不良 無 | A | 190 ps | 6 速 | 3 |

| | |
|---|---|
| ミッション・デフ（異音、油漏） | 異常無し |
| フレーム関係（錆、車体番号等） | 異常無し |

上物メーカー名年式,型式及状態等

ユニック URG344 2.93ｔ G110641 2020.1
4段 ラジコン フックイン 警報型
アウトリガー 敷板付

地上高 1,050 mm
ホイールベース 4,650 mm

| キャブ廻り | |
|---|---|
| ベット | 有 (無) |
| 汚れ | (小) 中 多 |
| シート破 | 有 (無) |
| ETC | 有 (無) |
| ラジオ | (良) 不良 |
| ﾊﾞｯｸﾓﾆﾀ | 有 (無) |
| カラー | 白黒 |
| 電格ミラ | (有) 無 |

| | |
|---|---|
| リサイクル料 | 10,900 円 |
| ヘッドランプ | LED |
| 補ブレーキ | 1 段 |

特記、重点確認、他
未使用車

| Fガラス | | |
|---|---|---|
| 要交換 | (良好) | 飛石有 |

| 記録簿 | 有 | (無) |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 取説 | (有) | 無 |
| ﾒﾝﾃﾉｰﾄ | (有) | 無 |
| PMﾏﾌﾗ | 有 | (無) |
| 証明書 | 有 | (無) |

燃料タンク
100 ℓ

ｻｲﾄﾞﾊﾞﾝﾊﾟｰ 段（ 1 ） ﾏｰｶｰ 対( 0 )







タイヤ0～10、欠、で記載

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 9 | 9 | |
| | | | |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| F サイズ | 245/80R 17.5 | | |
| R サイズ | 〃 | | |
| タイヤ パタン | タテ | スペア | 10 |