

| | | | | | | |
|--|-----|--------|-----------------------|--|--------|--|
| | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | | 架装形状 | |
| | いすゞ | H 19/7 | PDG - CYZ52P8-7000004 | | 土砂禁ダンプ | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------|----------|---------|----|-------|------------|------------|-------------------|----------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | | 走行距離 | | 積載量 | 荷台寸法 (mm) | | | (株)中京自動車 |
| 岩手 自家用 | 予備検査 R4.4.18 | 切れ 抹消 | 573,000 | km | 9,600 | L 6,800 | W 2,200 | H (門) 2,090 | |





| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|----|----------|------|---|----|-----|----|----|---|---|---|-----|
| エンジン状態 | A (B) C | AC | (良) 不良 無 | ブレーキ | A | 馬力 | 400 | ps | TM | 7 | 速 | 3 | ペダル |
|--------|---------|----|----------|------|---|----|-----|----|----|---|---|---|-----|

| | | | | | |
|------------------|------|-------|--------|--------|------------|
| ミッション・デフ (異音、油漏) | 異常なし | キャブ廻り | リサイクル料 | 13,930 | 円 |
| フレーム関係 (錆、車体番号等) | 異常なし | ベット | (有) 無 | ヘッドランプ | (HID) ハロゲン |

| | | | | | |
|------------------|-----------------------|--------|---------|-----------|-----|
| 上物メーカー名年式,型式及状態等 | 極東 DD12-67 07U05-1403 | 汚れ | 小 (中) 多 | 補ブレーキ | 1 段 |
| ボデー新規立ち上げ | ボデー新規立ち上げ | シート破 | (有) 無 | 特記、重点確認、他 | |
| リア観音開き | リア観音開き | ETC | (有) 無 | アルミホイール | |
| 床一部補修跡 | 床一部補修跡 | ラジオ | (良) 不良 | エア漏れ有 | |
| | | バックモニタ | 有 (無) | | |
| | | | カラ- 白黒 | | |
| | | 電格ミラ | (有) 無 | | |

| | | |
|-------------|-----|-------|
| F ガラス | | |
| 要交換 | 良好 | (飛石有) |
| 1.5cm・1cmヒビ | | |
| 記録簿 | (有) | 無 |
| 予備検査分 | | |
| 取説 | (有) | 無 |
| メンテノート | 有 | (無) |
| PMマフラ | 有 | (無) |
| 証明書 | 有 | (無) |
| 燃料タンク | | |
| 300L | | |

サイドバンパー 段 (3) マーカ- 対(5)

マフラーカバー曲り小

| | | | |
|---------------|--------------|-----|---|
| タイヤ0~10、欠、で記載 | | | |
| | 9 | 9 | |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| F | 275/80R 22.5 | | |
| R | 11R22.5 16PR | | |
| タイヤ | ミックス | スペア | |
| パタン | | 8 | |