| | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | いすゞ | H 19/8 | PJ - CYZ51P6-7000357 | 土砂禁ダンプ | |

| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | | 走行距離 | | | 積載量 | 荷台寸法（mm） | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山梨 自家用 | 予備検査 R5.4.26 | 切れ / 抹消 | 439,500 km | タコ年月 07-05 | 一体 / 別体 | 9,500 kg | L 6,500 | W 2,300 | H (門) 2,040 | |

| エンジン状態 | A (B) C | AC | (良) 不良 無 | ブレーキ | A | 馬力 | 370 ps | TM | 7 速 | 3 ペダル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| ミッション・デフ（異音、油漏） | 異常無し | キャブ廻り | リサイクル料 13,930 円 |
| フレーム関係（錆、車体番号等） | 異常無し | ベット (有) 無 | ヘッドランプ HID (ハロゲン) |
| 上物メーカー名年式,型式及状態等 | | 汚れ 小 (中) 多 | 補ブレーキ 1 段 |
| 小平産業 | | シート破 有 (無) | 特記、重点確認、他 |
| DM17-10L 0708012 | | ETC 有 (無) | 助手席エアコン吹き出し口 |
| ボデー サブフレームから上、新規製作 | | ラジオ (良) 不良 | 壊れ |
| リア横開き | | バックモニタ (有) 無 | |
| 30立米 | | カラー 白黒 | |
| | | 電格ミラ (有) 無 | |

| Fガラス | | |
|---|---|---|
| 要交換 | (良好) | 飛石有 |
| 点傷 | | |
| 記録簿 | (有) | 無 |
| H21.H23～R4 | | |
| 予備検査 | | |
| 取説 | 有 | (無) |
| メンテノート | 有 | (無) |
| PMマフラ | 有 | (無) |
| 証明書 | 有 | (無) |
| 燃料タンク | | |
| 300 ℓ | | |

サイドバンパー 段（ 3 ） マーカー 対




タイヤ0～10、欠、で記載

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 5 | 5 | |
| | | | |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| F サイズ | 11R22.5 | 16PR | |
| R サイズ | 11R22.5 | 14PR | |
| タイヤ パタン | F タテ | R ミックス | スペア 5 |