

| | | | | | | |
|--|----|--------|---------------------|--|------|--|
| | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | | 架装形状 | |
| | 日野 | H 29/8 | QKG - FS1EKDA-13901 | | ダンプ | |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------------|--|----------|------------|------------|-----------------|----------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法 (mm) | | | |
| 土浦 自家用 | 切れ 抹消 | 318,600 km 知年月 16-11 一体別体 | 9,000 kg | L 5,300 | W 2,200 | H (門) 490 | (株)中京自動車 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|----|-----------------|------|---|----|--------|----|-----|-------|
| エンジン状態 | A (B) C | AC | (良) 不良 無 | ブレーキ | A | 馬力 | 380 ps | TM | 7 速 | 3 ペダル |
|--------|----------------|----|-----------------|------|---|----|--------|----|-----|-------|

| | | | | |
|------------------|------|-------|--------|----------|
| ミッション・デフ (異音、油漏) | 異常なし | キャブ廻り | リサイクル料 | 12,870 円 |
|------------------|------|-------|--------|----------|

| | | | | | |
|------------------|------|-----|--------------|--------|-------------------|
| フレーム関係 (錆、車体番号等) | 異常なし | ベット | (有) 無 | ヘッドランプ | (HID) ハロゲン |
|------------------|------|-----|--------------|--------|-------------------|

| | | | | |
|------------------|----|----------------|-------|-----|
| 上物メーカー名年式、型式及状態等 | 汚れ | (小) 中 多 | 補ブレーキ | 2 段 |
|------------------|----|----------------|-------|-----|

| | | | | | |
|----|------|--------------|-----------|--|--|
| 極東 | シート破 | 有 (無) | 特記、重点確認、他 | | |
|----|------|--------------|-----------|--|--|

| | | | | | |
|---------------------|-----|--------------|-----|--|--|
| DD10-761 16U118832Y | ETC | (有) 無 | ナビ付 | | |
|---------------------|-----|--------------|-----|--|--|

| | | | | | |
|---------------|-----|---------------|----------|--|--|
| 自動シート付 シート破れ有 | ラジオ | (良) 不良 | キャブ内ビズ穴有 | | |
|---------------|-----|---------------|----------|--|--|

| | | | | | |
|--|--------|--------------|--------|--|--|
| | バックモニタ | 有 (無) | 天井内張穴有 | | |
|--|--------|--------------|--------|--|--|

| | | | | | |
|--|-----|----|--|--|--|
| | カラー | 白黒 | | | |
|--|-----|----|--|--|--|

| | | | | | |
|--|------|--------------|--|--|--|
| | 電格ミラ | (有) 無 | | | |
|--|------|--------------|--|--|--|

| | | | |
|--------|------------|-----------------|------------|
| F ガラス | 要交換 | (良好) 飛石有 | 点傷 |
| | 記録簿 | 有 | (無) |
| 取説 | (有) | 無 | |
| メンテノート | (有) | 無 | |
| PMマフラ | 有 | (無) | |
| 証明書 | 有 | (無) | |
| 燃料タンク | 300L | | |

サイドバンパー 段 (3) マーカー 対 (2)

| | | | | |
|---------------|---------|---|----------|---|
| タイヤ0~10、欠、で記載 | 3 | 3 | | |
| | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | 4 | 4 | 4 | 4 |
| F サイズ | 11R22.5 | | 16PR | |
| R サイズ | // | | | |
| タイヤ パタン | タテ | | スベア 2 | |