

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	
	いすゞ	H 27/3	QKG - CXZ77AT-7009206		ダンプ	


前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法 (mm)				
福島 自家用	R5.3.18		切れ	324,100 km	9,400 kg	L	W	H (門)	(株)中京自動車	
		抹消	知年月	12-02		5,100	2,200	530		
エンジン状態	A (B) C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	A	馬力	380 ps	TM	7 速	3 ペダル

ミッション・デフ (異音、油漏)	異常無し	キャブ廻り	リサイクル料	13,830 円	
フレーム関係 (錆、車体番号等)	異常無し	ベット	(有) 無	ヘッドランプ	(HID) ハロゲン

上物メーカー名年式、型式及状態等	汚れ	(小) 中 多	補ブレーキ	1 段
新明和	シート破	有 (無)	特記、重点確認、他 リアバンパー可動式 エアコン吹出し口一部割れ 荷台カメラ、モニター付 電格ミラー不良	
DRS11-0010S F601441524Z	ETC	(有) 無		
自動シート付	ラジオ	(良) 不良		
	バックモニタ	(有) 無		
	電格ミラ	(有) 無		

F ガラス	要交換	良好	(飛石有)
		1.5cmヒビ、点傷	
	記録簿	(有)	無
	H28~R4		

サイドバンパー 段 ( 3 ) マーカ 対 ( 4 ) ※右1個球切れ



タイヤ0~10、欠、で記載	4	4		
	4	4	4	4
	4	4	4	4
F サイズ	11R22.5		16PR	
R サイズ	"			
タイヤパタン	スタッドレス	スベア	欠	

取説	(有)	無
メンテノート	有	(無)
PMマフラ	有	(無)
証明書	有	(無)
燃料タンク	290 ℓ	