

| | | | | | | |
|--|----|--------|---------|--------------|--------|--|
| | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | | 架装形状 | |
| | 三菱 | H 27/8 | TKG - | FK71F-586736 | 土砂禁ダンプ | |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------------|-----------|----------|------------|------------|-------------------|----------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法 (mm) | | | |
| 愛媛 自家用 | 切れ 抹消 | 42,800 km | 2,000 kg | L 5,300 | W 2,100 | H (門) 1,600 | (株)中京自動車 |
| エンジン状態 | (A) B C | AC | (良) 不良 無 | ブレーキ | A | 馬力 | 220 ps |
| | | | | | TM | 6 速 | 3 ペダル |

| | | | | |
|------------------|------|-------|------------|----------|
| ミッション・デフ (異音、油漏) | 異常なし | キャブ廻り | リサイクル料 | 10,910 円 |
| フレーム関係 (錆、車体番号等) | 異常なし | ベット | 有 無 | ヘッドランプ |

| | | | | |
|--------------------|--------|--------------|-----------|-----|
| 上物メーカー名年式、型式及状態等 | 汚れ | 小 中 多 | 補ブレーキ | 1 段 |
| 極東 | シート破 | 有 無 | 特記、重点確認、他 | |
| DD04-16 21U071091F | ETC | 有 無 | ボデー載せ換え | |
| リア観音開き | ラジオ | (良) 不良 | 新品未使用 | |
| | バックモニタ | 有 無 | 要構変 | |
| | | カラー | 白黒 | |
| | 電格ミラ | (有) 無 | 新規検査等届出書有 | |

| | | | |
|-------|--------|------|-----|
| F ガラス | 要交換 | (良好) | 飛石有 |
| | 記録簿 | 有 | (無) |
| | 取説 | (有) | 無 |
| | メンテノート | 有 | (無) |
| | PMマフラ | 有 | (無) |
| | 証明書 | 有 | (無) |
| 燃料タンク | 100L | | |

サイドバンパー 段 (1) マーカ 対 (0)

ルーフ凹

看板痕有

凹

| | | | |
|---------------|---------|---|------|
| タイヤ0~10、欠、で記載 | | | |
| | 5 | 5 | |
| | 5 | 5 | 5 |
| F | 225/90R | | 17.5 |
| サイズ | R | | |
| サイズ | ミックス | | |
| タイヤ | スペア | | 8 |
| パタン | | | |