

| | | | | | | |
|--|----|---------|---------|--------------|-------|--|
| | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | | 架装形状 | |
| | 三菱 | H 18/12 | PA - | FK71F-700401 | クレーン付 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---------|-----|-----------------|----------|------------|------------|-----------------|----------|--|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | | 走行距離 | | 積載量 | 荷台寸法 (mm) | | | |
| 豊田 自家用 | R5.7.14 | | 切れ 91,600 km | 2,650 kg | L 5,510 | W 2,140 | H (門) 400 | (株)中京自動車 | |
| | 抹消 | 知年月 | 無 | 一体 別体 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|----|----------|------|---|----|--------|----|-----|-------|
| エンジン状態 | A (B) C | AC | (良) 不良 無 | ブレーキ | A | 馬力 | 240 ps | TM | 6 速 | 3 ペダル |
|--------|---------|----|----------|------|---|----|--------|----|-----|-------|

| | | | | | |
|------------------|------|-------|--------|----------|------------|
| ミッション・デフ (異音、油漏) | 異常無し | キャブ廻り | リサイクル料 | 11,010 円 | |
| フレーム関係 (錆、車体番号等) | 異常無し | ベット | (有) 無 | ヘッドランプ | HID (ハロゲン) |

| | | | |
|------------------------|------------|--------|-----------|
| 上物メーカー名年式,型式及状態等 | 汚れ 小 (中) 多 | 補ブレーキ | 1 段 |
| タダノ | シート破 | (有) 無 | 特記、重点確認、他 |
| ZE304HRU 2008.10 | ETC | (有) 無 | PTOレバー式 |
| 4段 ラジコン フックイン | ラジオ | (良) 不良 | 上物載せ換え |
| 床鉄板張り 床フック2対 アオリロープ穴4対 | バックモタ | 有 (無) | |
| 地上高 1,050 mm | | カラ- 白黒 | |
| ホイールベース 4,650 mm | 電格ミラ | (有) 無 | |

| | | |
|---------|------|-----|
| F ガラス | | |
| 要交換 | (良好) | 飛石有 |
| | 点傷 | |
| 記録簿 | (有) | 無 |
| H29 ~R4 | | |
| 取説 | (有) | 無 |
| メンテノート | (有) | 無 |
| PMマフラ | 有 | (無) |
| 証明書 | 有 | (無) |
| 燃料タンク | | |
| 100 ℓ | | |

サイドバンパー 段 (1) マーカー 対 (4)

| | | | |
|---------------|--------------|---|---|
| タイヤ0~10、欠、で記載 | | | |
| | 6 | 7 | |
| 5 | 6 | 5 | 5 |
| F | 225/90R 17.5 | | |
| R | " | | |
| サイズ | タテ | | |
| タイヤ | スペア | | 9 |
| パタン | | | |