

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	
	いすゞ	H 27/1	QKG - CXZ77AT-7006718		ダンプ	

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法 (mm)			出品会社 (県)
	R6.6.21		切れ	661,500 km	9,900 kg	L	W	H (門)	(株)中京自動車
			抹消	知年月 14-04		5,300	2,200	500	

エンジン状態	A (B) C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	A	馬力	400 ps	TM	L/H 8 速	3 ペダル
--------	---------	----	----------	------	---	----	--------	----	---------	-------

ミッション・デフ (異音、油漏)	異常無し	キャブ廻り	リサイクル料	13,830 円	
フレーム関係 (錆、車体番号等)	異常無し	ベット	(有) 無	ヘッドランプ	(HID) ハロゲン

上物メーカー名年式,型式及状態等	新明和	汚れ	小 (中) 多	補ブレーキ	1 段
------------------	-----	----	---------	-------	-----

DRS11-02SC F511439219Z	シート破	有 (無)	特記、重点確認、他
------------------------	------	-------	-----------

自動シート付 枠曲り 舟底(穴あきあり)	ETC	(有) 無	運転席灰皿カバー無し
----------------------	-----	-------	------------

	ラジオ	(良) 不良	
--	-----	--------	--

	バックモニタ	有 (無)	
--	--------	-------	--

	電格ミラ	有 無	
--	------	-----	--

	電格ミラ	有 無	
--	------	-----	--

F ガラス		
要交換	良好	飛石有 (有)
ヒビ1.5cm		
記録簿	有	無
取説	(有)	無
メンテノート	(有)	無
PMマフラ	(有)	無
証明書	有	無
燃料タンク		
290L		

サイドバンパー 段 (3) マーカー 対 (5) ※球切れ1ヶ所

ヒビ1.5cm

反射板割れ 凹み

鍵カバー割れ

曲がり

ステップ カバー割れ

凹み 曲がり

凹み

タイヤ0~10、欠、で記載			
	2	2	
4	4	4	4
3	3	4	4
F	11R/22.5		16PR
サイズ	R		
サイズ	R		
タイヤ	タテ		スペア
パターン			9